



Information från styrelsen

Ta bort plastkoppling till slang

Inför vintern och kylan måste alla se till att det inte sitter någon plastkoppling kvar på vattenutkastaren utomhus. Om plastkopplingen sitter kvar kan vatten frysa till en propp och orsaka vattenskada.

Fasaden vid Blåbärsslingan 7 nu åtgärdad

Som vi berättade i förra nyhetsbrevet behövde vi öppna fasaden på Blåbärsslingan 7 för att undersöka konstruktionen bakom panelen samt byta ut sliten panel. Arbetet är nu klart och fasaden återställd. Vi har konstaterat att det finns behov av ytterligare insatser kring panelen på vissa väderutsatta gavlar samt en översyn av hur panelen är infäst i fasaden. Vi kommer också att göra en kontroll för att se när det är dags att måla husen.

Övergång från progressiv till linjär avskrivning

Styrelsen fortsätter undersöka hur förbudet mot progressiv avskrivning påverkar vår förening och hur övergången till linjär avskrivning ska ske. Mer information kommer i samband med besked om avgifter för 2015.

Dags att byta filtren?

En gång om året bör filtren i tilluftsdonen i väggarna bytas. Likaså bör takventilerna rengöras regelbundet. Detta är något som varje bostadsägare ansvarar för själv. Läs mer i Bopärmen eller på hemsidans medlemsidor.

Höstliga hälsningar från styrelsen

Ordförande	Carl-Johan Friman	Blåbärsslingan 2	070-231 77 30	calle.friman@gmail.com
Sekreterare	Johan Frideregren	Blåbärsslingan 45	070-652 42 42	johan@fridegren.se
Kassör	Alexander Enstedt	Blåbärsslingan 17	070-620 99 66	alexander.enstedt@gmail.com
Ledamot	Johan Grauers	Blåbärsslingan 41	070-672 52 85	johan.grauers@teknikforetagen.se
Suppleant	Bartek Jankowski	Blåbärsslingan 33	073-319 16 77	b.jankowski.frykman@gmail.com
Suppleant	Niklas Odsäter	Blåbärsslingan 55	070-572 35 10	niklas.odsater@impal.se

www.tallstigen2.se
info@tallstigen2.se

Ps. Du har väl inte missat att skaffa inloggningsuppgifter till medlemsidorna på hemsidan?